

附件 12

伊金霍洛旗应急管理局 2026 年度冶金 工贸行业领域安全生产执法检查重点内容

序号	检查事项	检查内容
1	安全生产责任制	查看企业组织机构及人员定编人员花名 核对安全生产责任制是否覆盖全员全岗位
2	安全管理制度	全员安全生产责任制及其考核与奖惩制度； 安全生产资金投入和安全生产费用提取、使用制度； 安全生产教育培训考核管理制度； 安全生产标准化管理制度； 安全设施、设备的安装、使用、检测、维修、改造、验收、 报废等制度； 新建、改建、扩建建设项目主体工程与安全设施同时设计、 同时施工、同时投入生产和使用的制度； 危险物品管理、危险作业管理和特种作业人员管理制度； 重大危险源辨识、评估监控等管理制度； 安全风险分级管控、安全风险警示以及重大安全风险报告制 度； 安全生产检查制度和生产安全事故隐患排查治理以及报告 制度； 应急预案管理制度； 应急救援、生产安全事故报告、调查处理制度； 对承包、承租、受托管单位等相关方以及外用工安全管理制度； 劳动防护用品管理制度； 安全生产档案管理制度； 法律法规规定的其他安全生产管理制度。
3	安全操作规程	查看企业生产岗位配备； 工艺流程、设备清单
4	安全生产管理机构 人员设置配备	查看安全管理机构、安全管理人员任命文件； 查看能证明员工数量的花名册、工资发放记录； 劳务派遣人员名单等相关资料。
5	操作岗位人员的培 训教育	抽查近 2 年来新入职、调岗、转岗培训教育档案； 查看培训考试试卷、培训记录等材料，随机抽查人员，验证 培训记录的真实性； 查阅企业员工名单、劳务派遣合同，抽查人员培训情况
6	安全生产费用提取 和使用	查看安全生产费用提取和使用计划； 查看使用提取账目、企业安全费用提取使用明细
7	从业人员缴纳工伤 保险	查看工伤保险、安全生产责任保险缴纳凭证； 重点查看缴纳投保人数是否与企业实际相符
8	生产经营项目、场 所、设备发包、 出租管理情况	出租给具备条件或者资质的单位或者个人； 安全管理协议和发包方统一协调管理
9	危险作业措施落实 情况	查看作业许可证； 查看作业现场安全措施落实情况

序号	检查事项	检查内容
10	安全设备情况	检查设备、设施的检验报告或检验合格证； 现场检查危险区域的设备、设施的完整性和有效性。
11	安全警示标志情况	较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
12	事故隐患排查治理情况	查看隐患排查治理台账； 抽查现场隐患排查治理情况
13	应急预案备案情况	按照生产经营单位隶属关系、行业领域、规模等备案
14	应急预案制定演练情况	制定本单位事故应急救援预案，与地方人民政府事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练
15	应急物资及装备情况	按照应急预案的规定，落实应急物资及装备
16	有限空间辨识，建立有限空间管理台账	检查企业是否对有限空间进行辨识； 查看有限空间安全管理台账； 现场检查是否设置明显的安全警示标志
17	制定有限空间安全管理制度和规程	企业有限空间作业安全管理制度明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求
18	有限空间作业审批	审批流程应当符合本企业作业审批制度要求。作业审批表应当填写完整，明确监护人员等相关人员，准确辨识危害因素，并制定符合实际的风险管控措施。对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批。
19	有限空间作业管理	检查有限空间作业票证办理情况； 现场检查有限空间作业情况
20	有限空间作业全警示标志	有限空间作业场所设置明显的安全警示标志
21	有限空间作业劳动防护用品检查	有限空间作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品
22	有限空间应急预案，并定期进行演练	查看企业有限空间应急预案； 查看企业演练计划； 查看企业应急演练台账
23	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员考核检查	金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员考核情况
24	人员密集场所设置情况	对冶金企业会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室（含澡堂）等人员聚集场所，以及钢铁水罐冷（热）修工位设置在铁水、钢水、液渣吊运跨的地坪区域内的
25	冶金企业防积水情况	对冶金企业生产期间冶炼、精炼和铸造生产区域的事故坑、炉下渣坑，以及熔融金属泄漏和喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、厂房内吊运和地面运输通道等区域存在积水的
26	应急排放和储存情况	对冶金企业炼钢连铸流程未设置事故钢水罐、中间罐漏钢坑（槽）、中间罐溢流坑（槽）、漏钢回转溜槽，或者模铸流程未设置事故钢水罐（坑、槽）的
27	水冷元件情况	对冶金企业炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的

序号	检查事项	检查内容
28	压力设置情况	对冶金企业高炉生产期间炉顶工作压力设定值超过设计文件规定的最高工作压力,或者炉顶工作压力监测装置未与炉顶放散阀联锁,或者炉顶放散阀的联锁放散压力设定值超过设备设计压力值的
29	煤气区域报警装置情况	对冶金企业煤气生产、回收净化、加压混合、储存、使用设施附近的会议室、活动室、休息室、操作室、交接班室、更衣室等人员聚集场所,以及可能发生煤气泄漏、积聚的场所和部位未设置固定式一氧化碳浓度监测报警装置,或者监测数据未接入 24 小时有人值守场所的
30	煤气设施煤气管道隔断和吹扫情况	对冶金企业加热炉、煤气柜、除尘器、加压机、烘烤器等设施,以及进入车间前的煤气管道未安装隔断装置的
31	正压煤气输配管线隔断装置检查	对冶金企业正压煤气输配管线水封式排水器的最高封堵煤气压力小于 30kPa,或者同一煤气管道隔断装置的两侧共用一个排水器,或者不同煤气管道排水器上部的排水管连通,或者不同介质的煤气管道共用一个排水器的
32	煤磨袋式收尘器、煤粉仓报警装置、灭火装置检查	对建材企业煤磨袋式收尘器、煤粉仓未设置温度和固定式一氧化碳浓度监测报警装置,或者未设置气体灭火装置的
33	筒型储库清库作业管理	对建材企业筒型储库人工清库作业未落实清库方案中防止高处坠落、坍塌等安全措施的
34	水泥企业电石渣原料筒型储库固定式可燃气体浓度监测报警装置和联锁设置检查	对建材企业水泥企业电石渣原料筒型储库未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置,或者监测报警装置未与事故通风装置联锁的
35	进入筒型储库、焙烧窑等有限空间作业控制措施落实情况	对建材企业进入筒型储库、焙烧窑、预热器旋风筒、分解炉、竖炉、篦冷机、磨机、破碎机前,未对可能意外启动的设备和涌入的物料、高温气体、有毒有害气体等采取隔离措施,或者未落实防止高处坠落、坍塌等安全措施的
36	采用预混燃烧方式的燃气窑炉的燃气总管管道压力监测报警装置设置和联锁情况	对建材企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉(热发生炉煤气窑炉除外)的燃气总管未设置管道压力监测报警装置,或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁的
37	制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等场所固定式可燃气体浓度监测报警装置检查	对建材企业制氢站、氮氢保护气体配气间、燃气配气间等场所未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置的
38	电熔制品电炉的水冷设备检查	对建材企业电熔制品电炉的水冷设备失效的
39	玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置检查	对建材企业玻璃窑炉、玻璃锡槽等设备未设置水冷和风冷保护系统的监测报警装置的
40	高温熔融金属作业防护情况	对机械企业会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的

序号	检查事项	检查内容
41	紧急排放和应急储存设置情况	对机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的
42	机械企业防积水情况	对机械企业生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等区域存在积水的
43	铸造用熔炼炉、精炼炉等冷却水系统检测报警装置和连锁检查	对机械企业铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统连锁的
44	煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管管道压力监测报警装置和连锁情况	对机械企业使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置连锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的
45	可燃性有机溶剂清洗情况	对机械企业使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的
46	使用非水性漆的调漆间、喷漆室固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施检查	对机械企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的
47	高温设备安全保护措施配备情况	对食品制造企业烘制、油炸设备未设置防过热自动切断装置的
48	安全风险较高场所检测报警装置和涉爆装置设置情况	对轻工企业白酒勾兑、灌装场所和酒库未设置固定式乙醇蒸气浓度监测报警装置，或者监测报警装置未与通风设施连锁的
49	纸浆制造、造纸企业液氯使用安全	对轻工企业纸浆制造、造纸企业使用蒸气、明火直接加热钢瓶汽化液氯的
50	日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉管道压力监测报警装置和连锁设置	对轻工企业日用玻璃、陶瓷制造企业采用预混燃烧方式的燃气窑炉（热发生炉煤气窑炉除外）的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置连锁的
51	日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统检查	对轻工企业日用玻璃制造企业玻璃窑炉的冷却保护系统未设置监测报警装置的
52	非水性漆的调漆间、喷漆室固定式可燃气体浓度监测报警装置和通风设施检查	对轻工企业使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的
52	锂离子电池储存仓库故障电池有效隔离	对轻工企业锂离子电池储存仓库未对故障电池采取有效物理隔离措施的
53	汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉设置和布局情况	对纺织企业纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉，未与生产加工等人员聚集场所隔开或者单独设置的

序号	检查事项	检查内容
54	危险品储存安全措施情况	对纺织企业保险粉、双氧水、次氯酸钠、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）与禁忌物料混合储存，或者保险粉储存场所未采取防水防潮措施的
55	粉尘爆炸危险场所的设置情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的
56	除尘系统的安全措施情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的
57	干式尘系统的安全措施情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的
58	铝镁等金属粉尘除尘系统的安全措施情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业铝镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式，或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的
59	除尘系统的安全措施情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的
60	铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统的安全措施情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业铝镁等金属粉尘、木质粉尘的干式除尘系统未设置锁气卸灰装置的
61	粉尘爆炸危险的工贸企业监测预警信息系统检查	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业未按规定安装使用监测预警信息系统等行为的
62	防火防爆情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的
63	防火防爆情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置，或者木制品加工企业与砂光机连接的风管未设置火花探测消除装置的
64	防火防爆情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业遇湿自燃金属粉尘收集、堆放、储存场所未采取通风等防止氢气积聚措施，或者干式收集、堆放、储存场所未采取防水、防潮措施的
65	粉尘清扫情况	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的
66	粉尘爆炸危险场所设备设施等检修维修作业审批管理	对存在粉尘爆炸危险的工贸企业的粉尘爆炸危险场所设备设施或者除尘系统的检修维修作业未按规定实行专项作业审批等行为的
67	包装间、分割间、产品整理间等人员较多场所空调系统的制冷方式	对使用液氨制冷的工贸企业包装、分割、产品整理场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷的
68	人员较多的生产场所使用快速冻结装置的防护情况	对使用液氨制冷的工贸企业快速冻结装置未设置在单独的作业间内，或者快速冻结装置作业间内作业人员数量超过9人的